

突发环境事件应急演练方案

为进一步加强危险物料集中收集和处置过程中安全管理工作，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，切实提升各级管理人员和从业人员的安全生产意识、对突发事件的应急反应速度以及应急抢险能力，维护人民群众的生命和财产安全，构建“集中领导、统一指挥、结构完整、反应灵敏”的突发事件应急体系，确保一旦发生危险物品突发事件，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低限度，确保迅速有效地处理各类突发事件，提高各部门应对突发环境事件的综合应急能力，编写此方案。

一、应急演练领导小组成员：

总指挥：蔡麒

副总指挥（现场指挥）：李文胜

现场指挥部：曾智鹏、杨身正

应急监测组：李明、卓文胜、刘德顺、徐辉、刘彬、李代洪、毛富昌、

现场救援组：生产部、行政部、

二、应急演练时间：

二零一九年七月二十四日

三、应急演练地点：

厂区内污水处理池附近的空旷地。

四、应急演练内容：

运送污泥的车辆在装载过程中，发生意外泄漏事故。

2 假设在装载污泥时由于编织袋产生破裂，导致大量的污泥泄露于地面，另如果处置不及时，有可能流入附近河流，污染河道。现场指挥部接报后，及时调整力量进行快速处置。

五、应急演练过程模拟：

（一）报警与报告。1、报警（会场模拟）现场指挥部接突发环境事故通报，2、接警（会场模拟）。现场指挥部接到突发环境事件通报时，值班人员问清事故情况，了解事故发生的时间、地点、原因、现状、类型、特征。并告知现场指挥部领导。3、报告（会场模拟）。值班人员接到突发环境事件报警后，将有关情况通知现场救援组，救援小组立即对接警情况与举报人进行复核。复核后救援小组赶赴现场。

（二）进入应急状态（会场模拟）

1、总指挥宣布立即启动《环境应急预案》，并要求立即完成以下任务：（1）向应急工作领导小组所有成员通报突发事件的初步调查情况。（2）组织救援力量奔赴现场，协助先期到达的救援组开展应急处置工作，控制事件发展。

（三）现场开展应急监测并协助应急处置（现场模拟）

1、现场指挥部展开工作（现场模拟）。应急工作领导小组成员先后到达现场，立即投入环境应急指挥中心的工作。应急指挥中心实时了解各应急小组所在位置或已展开应急工作的情况。

2、现场救援组展开工作（现场拟）。现场调援组已经先期到达现场，针对事故现场的泄漏进行围堵，事故调查组成员按照突发环境事件应

急程序要求，开展事故调查取证工作：

（1）实施现场警戒。在事故现场拉起警戒线，禁止无关人员进入警戒线内。

（2）实地勘察。重点核实事故对土地、水体、大气环境的危害；对人身的伤害；对设备、物体的损害，以及事故破坏范围、污染物排放情况、污染途径、危害程度、周围环境状况等。

（3）应急措施。现场处理人员需佩戴所要求的防护用品及防毒面具。现场用沙土围堤，回收泄露污泥，避免进入下水道；疏散周边员工至安全防护距离以外。

（4）应急监测组负责与各有关部门联系和沟通，进一步了解污染事故情况。

3、紧急会商和报告（现场模拟）。现场调援组、应急监测组、信息传输组等相关人员，根据监测结果、污染程度和周边环境情况提出应急处置的对策建议。

4、协助实施批准后的应急处置对策措施（现场模拟）。环保组按照指挥中心的要求，积极协助切断污染源、安排相应容器收集泄漏的污泥、隔离污染区、防止污染扩散；联系应急物资，采取一切必要措施消除或减轻污染。及时清运污染物。

5、事故影响跟踪监测（现场模拟）。根据监测技术方案，现场应急监测小组继续实施事故影响跟踪监测，持续报出监测数据、污染动态。

6、转入善后工作（现场模拟），事故应急状态解除后，现场应急小组停止应急，清点人员和设备、器材，并撤离现场，转入善后工作：现

场调援组按规定提取相关物证、作好现场检查笔录并提交调查报告；
应急监测组编制应急监测技术报告，必要时会同评估组做好环境安全
后评估工作。

7、应急响应情况报告（会场模拟），现场调援组、应急监测组、信
息传输组、评估组在应急响应终止后及时将事件的调查处理、应急监
测等情况以文字的形式报告中心应急演练领导小组。情况总结内容一
般包括：①调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害
范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决
的问题等。②应急过程的总结及改进建议，包括：应急预案是否科学
合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程
序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否
能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防
护设备是否满足要求等。遵照公司应急预案，本次环境突发事件经
确认为一般环境事件，响应分级为二级，有限的紧急状态，应急指挥
中心将有关情况汇总后留档备份。

（四）演练结束（会场模拟）。

金大福五金制品（惠州）有限公司

二零一九年七月二十四日

金大福五金制品（惠州）有限公司

应急预案演练记录

编号：20190724

演练时间	2019 年 7 月 24 日	演练地点	污水处理站
演练名称	污水处理站污泥泄漏演练	指挥人	李文胜
参加部门及人数	公司领导 1 人、电镀部 2 人、污水处理 5 人、车队 1 人、共计 9 人		

演练过程：

- 1、16: 00 叉车司机刘益正通知污水站长卢明洪，叉车转运污泥过程中不慎将编织袋划破，部分污泥洒落地面，
- 2、16: 02 卢明洪站长通知公司副总经理曾智鹏，副总经理曾智鹏通知应急分队负责人李文胜、李文胜立即组织应急分队赶赴污泥泄漏地点（污水处理站）
- 3、16: 04 李文胜赶赴现场，确定部分污泥泄漏，立即发出启动环境应急预案指令。
- 4、16: 10 由污水处理站长卢明洪组织本班人员、以及前来抢险的分队人员使用工具进行现场处置。
- 5、16: 18 部分洒落在地面上的污泥用砂土围堰围起后进行清理，清理完毕后围堰所用沙土由卢明洪等人员收集至编织袋内并密封包装，消除次生、衍生事故隐患
- 6、16: 25 污泥全部装入编织袋并密封包装，地面用清水清洗干净，并将清洗地面污水引入综合池处理。
- 7、16: 27 污水站长卢明洪打开污泥房间门。刘益正启动叉车，将泄漏污泥转运到公司污泥堆放场所，并由污水处理站等人员装卸污泥并摆放整齐

讲评：

- 1、 实战意识不强、抢险气氛不浓厚，没有达到紧张有序的演练要求。
- 2、 抢险用的物资、化学药品不熟悉，物资存放不集中。
- 3、 多组织演练，提高抢险人员的实战意识。
- 4、 常用的抢险物资要集中存放，提高物资准备速度。
- 5、 多组织培训，加强抢险药品的了解、熟悉。

单位主管领导签字：

评价人签字：

保存部门：行政部

保存期 2 年















金大福五金制品（惠州）有限公司

应急预案演练总结报告

编号：20190724

演练时间	2019 年 7 月 24 日	演练地点	污水处理站
演练名称	污水处理站污泥泄漏演练	指挥人	李文胜
参加部门及人数	公司领导 1 人、电镀部 2 人、污水处理 5 人、车队 1 人、共计 9 人		

效果评价及完善意见：


一、 效果评价：

通过本次演练，提高了公司应急救援小组以及抢险人员的环保安全意识和应急能力，对公司的环保理念和污染源的的危害有了进一步的认识，并掌握了一定的救援方法，对应急预案的启动程序都有了进一步的明确，达到了本次演练的目的。

二、 需完善和改进的地方：

- 1、实战意识不强、抢险气氛不浓厚，多组织演练，提高抢险人员的实战意识。
- 2、物资存放不集中，提高物资准备速度。
- 3、抢险用的物资、化学药品不熟悉，
- 4、多组织培训，加强抢险药品的了解、熟悉。

评价人签字：



保存部门： 行政部

保存期 2 年

金大福五金制品（惠州）有限公司应急救援组织体系

